

皆様に、最新の**労働災害情報**をおとどけしています！


災害発生情報 No.99

2018. 7

(一社) 筑西労働基準協会

筑西労働基準監督署管内で発生した労働災害の最新情報をお届けしています。各事業場の安全衛生活動にご活用下さい。

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----|--------|----|----|
| 業種 | 製造業 | 経験 | 2年 | 年齢 | 40代 | 男女 | 女性 |
| 発生日 | 1月 | | 発生時刻 | | 13時20分 | | |
| 発生状況 | 回転する歯車に付着したホコリをエアークンプレッサーで吹き飛ばしていたとき、動いているチェーンに近づきすぎたことから、作業服の左袖がチェーンに触れたことによって、左腕が歯車に巻き込まれてしまった。 | | | | | | |
| 負傷の程度/部位 | 左前腕の裂傷 | | 休業見込 | | 1ヶ月 | | |



～再発防止のために～

製造業では、機械設備の掃除、給油、検査、修理又は調整の作業等の非定常作業中において、作業効率を優先するあまり、機械の運転を停止せずこれらの作業を行うことによって、歯車若しくはローラーに腕等が巻き込まれる災害が多発傾向にあります。過去には死亡災害も発生していることから、労働安全衛生規則第107条を再確認するほか、関係労働者に対し、適切な作業方法を遵守させるよう安全教育を行うようことも重要です。また、スイッチを切っても、直ちに歯車等が停止せず、惰性で回転することが多々あるため、確実に歯車等を停止させるためブレーキを備えることも有効です。安全を最優先した、実効ある安全作業の定着を徹底するようお願いいたします。

◆日々ご安全◆

7月1日～7日までの1週間は、『**新たな視点でみつめる職場 創意と工夫で安全管理 惜しまぬ努力で築くゼロ災**』をスローガンに、第91回全国安全週間が展開されておりますが、この機に、日頃の事業場における安全管理の取り組み状況を再確認し、必要により見直す等、事業場における労働安全管理能力をスパイラルアップさせる取り組みの強化をお願いいたします。

7月に入り、夏休みの予定も気になるころだと思います。効率良く休暇を取得することで、1週間以上の長期休暇を取得し、労働者の心身をリフレッシュさせることも事業主に求められた労働安全衛生管理能力の一つです。全労働者が効率良く長期休暇が取得できるよう、事業場においては、休暇を取得し易い職場環境を形成するよう併せてお願いいたします。

※この記事は、筑西労働基準監督署安全衛生課のご協力により作成し、随時お届けしています。お届けしている災害情報はすべて実際に発生した事故ですが、わかりやすいように一部加工する場合がございます。